

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех обогащения					
2-7. Начальник смены	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p> <p>Снижение вредного воздействия АПДФ</p>	<p>Ежесменно</p> <p>Ежесменно</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p> <p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
2-8. Мастер	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p> <p>Снижение вредного воздействия АПДФ</p>	<p>Ежесменно</p> <p>Ежесменно</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p> <p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
Участок рудоподготовки					
2-10. Начальник участка	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p>	<p>Ежесменно</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p>
2-11. Мастер по ремонту оборудования	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p>	<p>Ежесменно</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2-22. Дробильщик, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-23. Машинист мельниц, 6 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин – 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	01.02.2024	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-24. Машинист конвейера, 4 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
		Снижение тяжести трудового процесса	01.02.2024	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг., для женщин – 7 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха				
2-26. Слесарь-ремонтник, 7 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-27. Слесарь-ремонтник, 6 раз.	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	01.02.2024	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:	Снижение тяжести трудового процесса	01.02.2024	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2-70. Слесарь-ремонтник, 4 раз.	<p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p> <p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>				
2-28. Слесарь-ремонтник (дежурный), 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-71. Слесарь-ремонтник (дежурный), 4 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	01.02.2024	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха				
2-29. Электрогазосварщик	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
<i>Участок флотации</i>					
2-12. Начальник участка	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-13. Мастер по ремонту оборудования участка	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-30. Флотатор, б раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха:	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>				
2-31. Флотатор, 5 раз.	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p> <p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)</p>	<p>В соответствии с распорядком рабочего времени</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	Выполнено
2-32. Флотатор, 4 раз.	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p> <p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)</p>	<p>В соответствии с распорядком рабочего времени</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	Выполнено
2-33. Машинист насосных установок, 5 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.</p> <p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p>	<p>Ежесменно</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	Выполнено
		<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>01.02.2024</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>				
2-34. Растворщик реагентов, 5 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для женщин - 7 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Ежесменно</p> <p>01.02.2024</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p> <p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
2-35. Слесарь-ремонтник, 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.</p>	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p>	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-36. Слесарь-ремонтник, 5 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p>	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-37. Слесарь-ремонтник (дежурный), 6 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-38. Электрогазосварщик	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-39. Электросварщик ручной сварки	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
Участок сушки					
2-14. Начальник участка	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.	Снижение вредного воздействия АПДФ	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-15. Мастер по ремонту оборудования участка	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.	Снижение вредного воздействия АПДФ	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-40. Сушильщик, б раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.	Снижение вредного воздействия АПДФ	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2-41. Сушильщик, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.	Снижение вредного воздействия АПДФ	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-42. Сепараторщик	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.	Снижение вредного воздействия АПДФ	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-43. Укладчик-упаковщик, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2-44. Машинист насосных установок	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПДФ.</p>	Снижение вредного воздействия АПДФ	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение тяжести трудового процесса	01.02.2024	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-45. Слесарь-ремонтник, 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.</p>	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-46. Слесарь-ремонтник (дежурный), 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.</p>	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.				
2-72. Электрогазосварщик (5 раз.)	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПФД.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-48. Электрогазосварщик (6 раз.)	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПФД.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-73. Электрогазосварщик (4 раз.)	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПФД.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-49. Электросварщик ручной сварки	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПФД.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
Участок по приготовлению реагентов и отгрузке готовой продукции					
2-16. Старший мастер	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
Участок хвостохранилища					
2-53. Электрогазосварщик, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов. 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
Ремонтно-механическая служба					
2-19. Мастер по ремонту оборудования (ГПМ)	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
Участок КИПиА					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2-58. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p> <p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>В соответствии с распорядком рабочего времени</p> <p>01.02.2024</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p> <p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
2-66. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 6 раз.	<p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p> <p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p>	<p>01.02.2024</p> <p>Ежесменно</p>	<p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p> <p>Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
<i>Механическая служба</i>					
2-54. Машинист крана (крановщик), 6 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-56. Водитель погрузчика, 6 раз.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
2-68. Водитель погрузчика, 6 раз.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.	Снижение времени воздействия вибрации	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник цеха обогащения Пахалуев Д.О.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.				
Горный цех					
Спецколонна					
4-24. Машинист экскаватора (Е-170), 7 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник горного цеха Капцов А.Г.	Выполнено
4-25. Машинист экскаватора (ЭО-5126), 7 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник горного цеха Капцов А.Г.	Выполнено
4-26. Машинист бульдозера 8 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник горного цеха Капцов А.Г.	Выполнено
		Снижение времени воздействия вибрации	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник горного цеха Капцов А.Г.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.				
<i>Автотремонтная служба</i>					
4-30. Электрогазосварщик 6 раз.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник горного цеха Капцов А.Г.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник горного цеха Капцов А.Г.	
<i>Ремонтно-механический участок</i>					
5-6. Токарь, 6 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-7. Токарь, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-8. Токарь-расточник, 6 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
5-9. Фрезеровщик, 6 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-10. Фрезеровщик, 4 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-11. Электрогазосварщик	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-12. Электрогазосварщик	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
5-13. Электросварщик ручной сварки	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-14. Электросварщик ручной сварки	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов. 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-16. Жестянщик, 4 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-17. Гуммировщик металлоизделий, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса:</p> <ol style="list-style-type: none"> Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха. 	Снижение тяжести трудового процесса	01.02.2024	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-19. Кузнец на молотах и прессах, 5 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-22. Резчик на пилах, ножовках и станках, 5 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
<i>Литейный участок</i>					
5-5. Старший мастер участка	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-28. Плавильщик металла и сплавов, 4 раз.	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <ol style="list-style-type: none"> Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха. 	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-29. Плавильщик металла и сплавов, 5 раз.	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <ol style="list-style-type: none"> Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)			Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.		В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник РМУ Гутман А.В.	
5-30. Заливщик металла, 4 раз.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха: 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-31. Обрубщик, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания 1 Средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
5-32. Формовщик ручной формовки, 5 раз.	1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха. 	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник РМУ Гутман А.В.	Выполнено
Энергоучасток					
8-2. Старший мастер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. 	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник энергоучастка	Выполнено
<i>Отделение теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения</i>					
8-6. Оператор котельной, 4 раз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха. 	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник отделения теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения Анастасьев А.В.	Выполнено
8-7. Слесарь-ремонтник, 6 раз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. 	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник отделения теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения Анастасьев А.В.	Выполнено
		Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник отделения теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения Анастасьев А.В.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8-8. Слесарь-сантехник, 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник отделения теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения Анастасьев А.В.	Выполнено
Отделение по обслуживанию электрооборудования основного и вспомогательного производства					
8-3. Электрослесарь (слесарь-дежурный и по ремонту оборудования), 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых</p>	<p>Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума</p> <p>Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Ежесменно</p> <p>В соответствии с распорядком рабочего времени</p> <p>В соответствии с распорядком рабочего времени</p>	<p>Старший мастер</p> <p>Старший мастер</p> <p>Старший мастер</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>				
8-4. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 5 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышение допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Старший мастер	Выполнено
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Старший мастер	Выполнено
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Старший мастер	Выполнено
8-5. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (по ремонту ГПМ), 6 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши).</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Старший мастер	Выполнено
		Снижение времени воздействия фактора (нагревающего микроклимата)	В соответствии с распорядком рабочего времени	Старший мастер	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут. 2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг. 3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха. 	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Старший мастер	Выполнено
Отдел технического контроля					
13-2. Контролер продукции обогащения, 6 раз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. 	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник ОТК Захарова Е.Ф.	Выполнено
13-3. Контролер продукции обогащения, 5 раз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. 	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник ОТК Захарова Е.Ф.	Выполнено
13-4. Пробоотборщик, 4 раз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха: противошумные вкладыши (беруши). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от вредного воздействия повышенных уровней шума. 	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Ежесменно	Начальник ОТК Захарова Е.Ф.	Выполнено
Участок отгрузки					
15-4. Грузчик, 5 раз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислотных) паров и газов 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов. <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p>	<p>Снижение вредного воздействия химических факторов</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Ежесменно</p> <p>В соответствии с распорядком рабочего времени</p>	<p>Начальник участка отгрузки Пахомов А.Ю.</p> <p>Начальник участка отгрузки Пахомов А.Ю.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>				
15-5. Грузчик, 4 раз.	<p>1. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания: средство индивидуальной защиты органов дыхания, противоаэрозольное.</p> <p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия АПФД.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежесменно	Начальник участка отгрузки Пахомов А.Ю.	Выполнено
15-8. Сливщик-разливщик, 5 раз.	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Снижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник участка отгрузки Пахомов А.Ю.	Выполнено
15-11. Электрогазосварщик	1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания средство индивидуальной защиты органов дыхания от органических и неорганических (кислых) паров и газов.	Снижение вредного воздействия химических факторов	Ежесменно	Начальник участка отгрузки Пахомов А.Ю.	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания от вредного воздействия химических факторов.</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха:</p> <p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда и второй после обеда) продолжительностью от 5 до 15 минут.</p> <p>2. Не допускать превышения допустимых величин массы однократно поднимаемых и перемещаемых вручную грузов более 2 раз в час: для мужчин - 15 кг.</p> <p>3. В динамике рабочего дня и недели обеспечить контроль за соблюдением режима рационального чередования труда и отдыха.</p>	Sнижение тяжести трудового процесса	В соответствии с распорядком рабочего времени	Начальник участка отгрузки Пахомов А.Ю.	Выполнено
Заместитель технического директора по ОТ, П и ЭБ, ГО и ЧС	(подпись)	Наумовец Анна Александровна	(Ф.И.О.)	01.02.2024	(дата)

Заместитель технического директора по ОТ, П и ЭБ, ГО и ЧС

(должность)

(подпись)

Наумовец Анна Александровна

(Ф.И.О.)

(дата)